

“ПОГОДЖЕНО”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова профкому: _____ О.М. Тустановська

Директор ліцею _____ О.В.Лужецька

“_____” 2020 року

“_____” 2020 року

**Інструкція
з охорони праці
при роботі на свердлильному верстаті**
1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Дія інструкції з охорони праці при роботі на свердлильному верстаті поширюється на всіх працівників навчального закладу, які при виконанні своїх посадових обов'язків використовують свердлильний верстат (інструкторів з праці, вчителів технології, педагогів додаткової освіти, робітників та ін.).

1.2.

які досягли 18 років, пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають медичних протипоказань для роботи на свердлильних верстатах;
отримали спеціальне навчання або мають відповідний досвід роботи;
пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
ознайомлені з даною інструкцією, з вимогами інструкції з охорони праці у відповідному приміщенні (місці установки верстата).

1.3. Працюючий на свердлильному верстаті зобов'язаний сувро дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу.

1.4.

фізичні (висока напруга в електричній мережі; рухомі й обертові частини верстата; наявність задирок на заготовках, відлітаюча стружка при обробці крихких матеріалів; сильний шум; вібрація; система вентиляції);
хімічні (пил);
психофізіологічні (напруга уваги).

1.5. Під час роботи на свердлильному верстаті повинен використовуватися наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, берет, захисні окуляри від попадання стружки та пилу в очі. На підлозі біля верстата обов'язково має бути дерев'яна решітка з діелектричним килимком.

1.6. Працюючий на свердлильному верстаті зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.

1.7. Працюючий на верстаті зобов'язаний знати місце розташування аптечки та вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілому.

1.8. В процесі виконання роботи працівник зобов'язаний дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального і колективного захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті своє робоче місце.

1.9. Свердлильний верстат повинен бути обладнаний захисним огороженням, спеціальним склом або корпусом.

1.10. Корпус свердлильного верстата повинен бути заземлений.

1.11. Робоче місце і робоча зона повинні мати хороше освітлення. Світло не має бути занадто яскравим, щоб не сліпити очі співробітнику, який виконує роботу.

1.12. Для зміни свердел, очищення верстата, прибирання робочого місця необхідно використовувати допоміжні інструменти (ключ, гачок, щітка, совок, скребок тощо).

1.13. Про всі несправності свердлильного верстата працівник зобов'язаний негайно

повідомити заступників директора з АГР, а в разі його відсутності – черговому адміністратору установи, зробити запис у журналі заявок.

1.14. У разі отримання травми працівник зобов'язаний негайно проінформувати про те, що трапилося, чергового адміністратора та шкільну медичну сестру, при необхідності – самостійно надати долікарську допомогу.

1.15. За невиконання правил інструкції з охорони праці при роботі на свердлильному верстаті вчитель технології несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи на свердлильному верстаті

2.1. Перед початком роботи на свердлильному верстаті необхідно надіти спецодяг, ретельно заправити волосся під головний убір та перевірити справність засобів індивідуального захисту (захисні окуляри; діелектричні килимки).

2.2. Добре оглянути робоче місце, позбутися зайвих предметів, що заважають, переконатися у справності роботи системи вентиляції.

2.3.

у вільному доступі до пускового пристрою;

цездатності гальмівного пристрою і блокувань (блокування має забезпечувати неприпустимість самостійного включення верстата при відкритій дверці огорожі);

у справності педального механізму і маслосистеми (потрібної кількості масла в насосі, перевірити, чи немає витоку мастила);

у правильній освітлення своєго робочого місця.

2.4. Короткочасним включенням провірити справність роботи свердлильного верстата.

Якщо була виявлена несправність верстата або робочої системи вентиляції, працівник зобов'язаний негайно сповістити інженера з охорони праці, заступника директора з АГР, а за їх відсутності на робочому місці – директора школи або чергового адміністратора та зробити відповідний запис у журналі реєстрації заявок.

2.5. Перед підключенням верстата до електромережі, при необхідності, стати на діелектричний килимок (якщо покриття підлоги виконане із струмопровідного матеріалу).

2.6. Забороняється включати верстат в електричну мережу мокрими і вологими руками.

2.7. Не приступати до виконання роботи у разі виявлення відхилень від правил безпеки робочого місця, встановлених у цьому розділі інструкції, а також при неможливості виконання зазначених у даному розділі підготовчих до роботи дій.

3. Вимоги охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті.

3.1. Під час роботи на свердлильному верстаті необхідно сувро дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці при виконанні робіт на свердлильному верстаті.

3.2. Наявність напруги в електромережі перевіряти тільки спеціальним покажчиком напруги.

3.3. Стежити за справною роботою верстата, системи вентиляції, цілісністю ізоляції та наявності неушкодженого заземлення.

3.4.

виконувати роботу на свердлильному верстаті тільки у захисних окулярах та при включеній витяжній вентиляції;

надійно закріплювати оброблювану деталь затискачами, а не тримати її руками;

подачу свердла на деталь проводити плавно, без ривків;

при обробці деталей великої довжини (понад 1,5 м.) користуватися спеціальними підставками;

стружки із висвердленого отвору видаляти тільки за допомогою спеціальної щітки;

не видаляти стружку при працюючому верстаті;

матеріали та деталі акуратно складати у встановленому місці так, щоб вони не заважали подальшому виконанню роботи;

не зупиняти і не гальмувати руками вимкнений, але ще продовжуючий обертатися шпиндель свердлильного верстата;

особливу увагу і обережність приділяти наприкінці свердління (при виході свердла з матеріалу заготовки, зменшити подачу).

3.5.

перемикати електричні роз'єми при включеному електророживленні;
торкатися проводів та інших струмоведучих частин, які знаходяться під напругою;
продовжувати роботу на верстаті в разі його несправності, іскріння, задимлення, порушення ізоляції та заземлення;
закривати верстат папером, тканиною та сторонніми предметами, що може привести до його несправності або отриманні травми робочим;
працювати на верстаті в не призначених для даного виду робіт рукавичках або рукавицях;
гальмувати руками патрон або обертове свердло верстата;
гальмувати шпиндель натисканням деталі;
нахиляти голову близько до обертового шпинделя верстата і свердла;
тримати руками деталь при свердлінні, деталь повинна бути закріплена лише лещатами;
охолоджувати свердло під час роботи верстата за допомогою мокрих ганчірок;
залишати свердлильний верстат без нагляду, відкривати та знімати захисні огороження;
проводити самостійно розкриття та ремонт свердлильного верстата;
здувати стружку з верстата або прибирати її руками;
виконувати прибирання над і під працюючим свердлуvalьним верстатом або в небезпечній близькості від його рухомих частин;
протирати рубильники та інші вимикачі струму;

збирати відходи, папір і промаслене ганчір'я в ящики, призначені для відходів ганчір'я, (для кожного виду відходів повинен бути окремий ящик).

3.6. Використання іонізаторів повітря допускається в приміщенні майстерні тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей.

3.7. При відкритті вікон, необхідно простежити, щоб не було протягів, які можуть привести до розбиття або пошкодження скла.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи на свердлильному верстаті

4.1.

відвести свердло від оброблюваної заготовки і відключити електророживлення в послідовності, встановленій інструкцією з експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
привести в порядок робоче місце, очистити верстат, устаткування біля верстата, проходи від стружок і сміття за допомогою спеціальної щітки;
скласти у спеціальну шафу інструмент і пристосування, які використовувалися під час роботи на верстаті;
прибрати у відведене місце засоби індивідуальної захисту;
почистити спецодяг і взуття, прибрати в призначену для спецодягу шафу,
ретельно вимити руки з милом.

4.2. Перекрити крані з водою, щільно закрити всі вікна, вимкнути освітлення,

4.3. При виявленні несправності обладнання, порушення цілісності вікон, негайно поставити до відома заступника директора з АГР, за його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора школи та зробити відповідний запис у журналі заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій, негайно зупинити свердлильний верстат натисканням кнопки «стоп».

5.2. Якщо при роботі верстата відбувається перегрів двигуна, необхідно відключити його і дати охолонути. Охолоджувати двигун водою або вологою ганчіркою забороняється.

5.3. При появі різного стуку, вібрації, або зміни характерного шуму, перегріві робочого інструменту (свердла, підшипників), появі запаху горілого або диму, поломки свердла, а також при несправності заземлення корпуса верстата, негайно припинити роботу, відвести

свердло від заготовки і відразу вимкнути свердлильний верстат. Повідомити про несправності заступнику директора з АГР, а в разі його відсутності – черговому адміністратору або директору школи. Роботу дозволяється продовжувати тільки після усунення несправності.

5.4. Працівник зобов'язаний вміти надавати долікарську допомогу. Така допомога надається негайно, на місці події у правильній послідовності. На початку необхідно усунути джерело травмування (вимкнути двигун, зупинити механізм тощо). Надання першої допомоги треба починати з самого головного, що загрожує здоров'ю або життю людини (при сильній кровотечі накласти джгут, вкласти записку із зазначенням часу накладення джгута, а потім перев'язати рану; при наявності закритого перелому – накласти шину; при відкритих переломах спочатку слід перев'язати рану, накласти шину; при опіках – накласти суху пов'язку), потім викликати швидку допомогу. При підозрі на ушкодження хребта, покласти потерпілого на тверду поверхню та, якомога швидше, транспортувати до найближчого медичного закладу для надання допомоги.

5.5. Якщо сталося загоряння устаткування, негайно відключити свердлильний верстат від електро живлення, повідомити до пожежної охорони, директорові навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі), після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами, це може бути вогнегасник, пісок.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка та зміна цієї інструкції з охорони праці при роботі на свердлильному верстаті здійснюються не рідше одного разу на 5 років.

6.2. Ця інструкція з охорони праці на свердлильному верстаті повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;

при зміні умов праці працівника на конкретному робочому місці;

при впровадженні в роботу і використанні нових технологій;

за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;

на вимогу представників органів з інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження цієї інструкції з охорони праці при роботі на свердлильному верстаті умови праці не змінилися, тоді дія інструкції з охорони праці на свердлильному верстаті продовжується на наступні 5 років.

6.4. Відповіальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці на фугувальному верстаті покладається на особу, відповіальну за охорону праці в загальноосвітньому навчальному закладі.